



## THERMOMETER

## 温度計

## DIGITAL THERMOMETER

## デジタル温湿度計



お部屋の温度と湿度を同時に表示。

大きな表示で読み取りやすい。

お部屋の温度管理・湿度管理に

- 一目で読み取れる大きな表示(文字高さ30mm)のデジタル式温湿度計です。

## 仕様

精度	0~40°C:±1°C それ以外:±2.5°C 40~80%:±10% それ以外:±15%
測定範囲	-5~50°C / 30~95%
使用電池	単4乾電池 1本
本体材質	ABS樹脂

オーダーNo	符 号	価格(円)	品 名	本体サイズ(mm)	製品質量	入数
U-0304-0176	72948	3,600	A ●	108×102×20	125g	5

## DIGITAL THERMOMETER

## デジタル温度計



オーダーNo	符 号	価格(円)	品 名	本体サイズ(mm)	製品質量	入数
U-0304-0177	72930	2,600	A-2 最高最低	57×100×15	60g	5
U-0304-0178	72946	1,700	D	74×102×20	85g	
U-0304-0179	72947	2,300	E 室内・室外	74×102×20	110g	
U-0304-0180	72949	2,900	F 最高・最低	108×102×20	152g	

A - 2 … 室内と室外の温度を同時に表示。それぞれの現在・最高・最低温度を切替表示できます。

D … シンプルで使いやすく、大きな表示(文字高さ30mm)で読み取りやすい。

E … 室内と室外の温度を切替表示します。大きな表示(文字高さ30mm)で読み取りやすい。

F … 室内と室外の温度を同時に表示。それぞれの現在・最高・最低温度を切替表示できます。大きな表示(文字高さ30mm)で読み取りやすい。

## 仕様

	A-2	D	E	F
精度	0~40°C:±1°C それ以外:±2.5°C	0~40°C:±1°C それ以外:±2.5°C	0~40°C:±1°C それ以外:±2.5°C	0~40°C:±1°C それ以外:±2.5°C
測定範囲	内部センサー:-10~50°C 外部センサー:50~70°C	-5~50°C 外部センサー:50~70°C	内部センサー:-5~50°C 外部センサー:50~70°C	内部センサー:-5~50°C 外部センサー:50~70°C
端子	約3m	—	約3m	約3m
本体材質	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂	ABS樹脂
使用電池	単4乾電池 1本	単4乾電池 1本	単4乾電池 1本	単4乾電池 1本


## THERMOMETER BAR TYPE

## 棒状温度計

- シンプル包装で低価格を実現しました。
- 転がり防止ゴム付。

## 仕様

- 精 度:±1°C
- 1目盛:1°C



## ■棒状温度計 バラ アルコール

オーダーNo	符 号	価格(円)	品 名	本体サイズ(mm)	軸類	入数
U-0304-0181	72746	290	H-1S -20~105°C 30cm ●	φ6×300	22g	10
U-0304-0182	72747	290	H-2S 0~200°C 30cm ●	φ6×300	22g	
U-0304-0183	72748	290	H-4S 0~100°C 15cm ●	φ6×153	11g	
U-0304-0184	72749	290	H-5S 0~100°C 30cm ●	φ6×300	22g	
U-0304-0185	72750	290	H-6S -30~50°C 30cm ●	φ6×300	22g	
U-0304-0186	72751	290	H-7S -10~65°C 30cm 青色感温度 ●	φ6×153	11g	
U-0304-0187	72752	290	H-8S -20~50°C 15cm ●	φ6×153	11g	
	72754	I-1S				

## ■棒状温度計 バラ 水銀

オーダーNo	符 号	価格(円)	品 名	本体サイズ(mm)	軸類	入数
U-0304-0188	72754	370	I-1S -20~105°C 30cm ●	φ6×300	23g	10

品 名	測定範囲(°C)	液
棒状温度計 バラアルコール H-1S	-20~105°C	赤
棒状温度計 バラアルコール H-2S	0~200°C	赤
棒状温度計 バラアルコール H-4S	0~100°C	赤
棒状温度計 バラアルコール H-5S	0~100°C	赤
棒状温度計 バラアルコール H-6S	-30~50°C	赤
棒状温度計 バラアルコール H-7S	-10~65°C	青
棒状温度計 バラアルコール H-8S	-20~50°C	赤
棒状温度計 バラ 水銀 I-1S	-20~105°C	水銀